

de	en	fr	nl	es	it	pt	ru	da	no	sv	fi
Gebrauchsanweisung	Instructions for Use	Notice d'utilisation	Gebrieksanwijzing	Instrucciones de uso	Istruzioni per l'uso	Brugsanvisning	Rukovodstvo po ekspluatatsii	Bruksanvisning	Bruksanvisning	Käyttöohjeet	
dräger.com											
Dräger Safety AG & Co. KGaA											
90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	90 23 922 - GA 4623624 MIL 135	
Drägerstraße 1 D-23560 Lübeck, Germany											
TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	TeL +49 451 8 82 - 20 80	
www.draeger.com											
© Dräger Safety AG & Co. KGaA											
Edition 06 - June 2011											
(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	(01 - 04/2005)	
Subject to alteration											

## de - Gebrauchsanweisung

### VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes sowie der allgemeinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

### 1 Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der NH<sub>3</sub> (Ammoniak)-Konzentration in der Umgebungsluft. Der Sensor ist nicht geeignet zur Überwachung einer andauernden NH<sub>3</sub>-Konzentration.

### Messbereich

0 bis 300 ppm NH<sub>3</sub>  
4 ppm  
1 ppm

≤10 Sekunden bei 20 °C

≤±3 % des Messwertes

≤±5 ppm/Jahr

≤±2 % des Messwertes/Monat

≤12 Stunden

–40 bis 50 °C

10 bis 90 % r.F.

700 bis 1300 hPa

≤±5 ppm

≤±5 % des Messwertes

≤±0,1 ppm/% r.F.

≤±0,2 % des Messwertes/% r.F.

NH<sub>3</sub>

Prüfgasflasche (58 L) 100 ppm NH<sub>3</sub>, Bestell-Nr. 68 10 387

Erwartete Sensorlebensdauer

> 2 Jahre

### 2 Weitere Informationen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com oder auf Anforderung von der zuständigen Dräger Vertretung.

## 3 Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in ppm NH <sub>3</sub>
Chlor	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	≤30 (–)
Chlороводород	HCl	20 ppm	≤15 (–)
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	≤40
Ethin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	kein Einfluss
Kohlendioxid	CO <sub>2</sub>	10 vol.-%	kein Einfluss
Kohlenmonoxid	CO	1000 ppm	kein Einfluss
Methan	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	kein Einfluss
Ozon	O <sub>3</sub>	0,5 ppm	kein Einfluss
Phosphin	PH <sub>3</sub>	1 ppm	≤2
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	20 ppm	no effect
Schwefelwasserstoff	H <sub>2</sub> S	20 ppm	≤70
Stickstoffdioxid	NO <sub>2</sub>	20 ppm	≤10 (–)
Stickstoffmonoxid	NO	20 ppm	≤10
Wasserstoff	H <sub>2</sub>	1000 ppm	≤4

(–) negativer Vorfaktor der Abweichung

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by ±30 %. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger). Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative sensitivity may display a positive display of NH<sub>3</sub>. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

### 4 Calibration notes

#### CAUTION

Risk to health. Test gas must not be inhaled. Observe the hazard warnings of the relevant Safety Data Sheets and the Instructions for Use of the Dräger gas monitor in use! Observe the national regulations for the required calibration intervals.

#### fr - Mode d'emploi

#### ATTENTION

La présente notice d'utilisation est un complément à la notice d'utilisation de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur suppose la connaissance et l'observation exactes de la notice d'utilisation de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé et de la notice d'utilisation générale 90 23 657.

### 1 Champ d'application

Pour l'utilisation dans des détecteurs de gaz Dräger. Pour la surveillance de la concentration de NH<sub>3</sub> (ammoniaque) dans l'air ambiant. Le capteur n'est pas approprié à la surveillance d'une concentration continue de NH<sub>3</sub>.

### 2 Pour des informations supplémentaires

Voir la notice d'utilisation générale 90 23 657 et la page Web www.draeger.com. Ces informations vous seront également adressées sur demande par la représentation Dräger compétente.

### 3 Interférences

Gaz/vapeur	Formule Chimique	Concentration	Indication en ppm NH <sub>3</sub>
Bioxyde de soufre	SO <sub>2</sub>	20 ppm	aucune influence
Chlore	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	≤30 (–)
Chlorure d'hydrogène	HCl	20 ppm	≤15 (–)
Dioxyde d'azote	NO <sub>2</sub>	20 ppm	≤10 (–)
Éthanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	≤40
Ethyne	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	aucune influence
Gaz carbonique	CO <sub>2</sub>	10 % vol.	aucune influence
Hydrogène	H <sub>2</sub>	1 000 ppm	≤4
Méthane	CH <sub>4</sub>	0,9 % vol.	aucune influence
Monoxide d'azote	NO	20 ppm	≤10
Monoxide de carbone	CO	1 000 ppm	aucune influence
Ozone	O <sub>3</sub>	0,5 ppm	aucune influence
Phosphine	PH <sub>3</sub>	1 ppm	≤2
Sulfure d'hydrogène	H <sub>2</sub> S	20 ppm	≤70

(–) signe moins de la différence

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont indicatives et sont valables pour des capteurs neufs. Ces valeurs sont susceptibles de varier de ±30 %. Le capteur peut également être sensible à d'autres gaz (ces informations vous seront adressées sur demande par Dräger). Les mélanges de gaz peuvent cumuler leurs influences respectives. Les gaz à sensibilité négative peuvent influencer une indication positive de NH<sub>3</sub>. Vérifier la présence éventuelle de mélanges de gaz.

### 4 Consignes de calibrage

#### ATTENTION

Risque sanitaire. Ne jamais inhalaer le gaz de contrôle. Observer scrupuleusement les indications de danger de la fiche de données de sécurité correspondante ainsi que le mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Pour la détermination des intervalles d'étalonnage, respecter les directives nationales en vigueur.

## nl - Gebruiksaanwijzing

### VOORZICHTIG

Deze gebruiksaanwijzing vormt een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het betreffende Dräger gasmeetapparaat. Elke handeling met of aan de sensor vereist exacte kennis en opvolging van de gebruiksaanwijzing van de gebruikte Dräger gasmeter en van de algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657.

### 1 Gebruiksdoel

Voor gebruik in Dräger gasmeetapparaat. Voor het bewaken van de concentratie van NH<sub>3</sub> (ammoniak) in de omgevingsslucht. De sensor is niet geschikt voor het bewaken van de langdurige concentratie van NH<sub>3</sub>.

### 2 Uso previsto

Para su aplicación con dispositivos de medición de gas Dräger. Para supervisar la concentración de NH<sub>3</sub> (amoniaco) en el aire del ambiente. El sensor no es adecuado para la supervisión de una concentración constante de NH<sub>3</sub>.

Meetbereik	0 tot 300 ppm NH <sub>3</sub>	0 a 300 ppm de NH <sub>3</sub>
Detectielimiet	4 ppm	4 ppm
Resolutie	1	

## pt - Instruções de uso

### CUIDADO

Estas instruções de uso servem de complemento ao respectivo aparelho de medição de gás Dräger. Qualquer utilização do sensor pressupõe o conhecimento preciso e o respeito das instruções de uso do aparelho de medição da Dräger utilizado, bem como das instruções gerais 90 23 657.

### 1 Finalidade

Para ser utilizado em mediidores de gás da Dräger. Para controlar a concentração de NH<sub>3</sub> (amônio) no ar ambiente. O sensor não foi concebido para controlar uma concentração constante de NH<sub>3</sub>.

Área de medição	0 a 300 ppm NH <sub>3</sub>
Límite de detecção	4 ppm
Resolução	1 ppm
Tempo de resposta, t <sub>0...50</sub>	≤10 segundos a 20 °C
Precisão de medição	≤±3 % do valor de medição
Deriva de longa duração a 20 °C	
Ponto zero	≤±5 ppm/no
Sensibilidade	≤±2 % do valor de medição/mês
Tempo de ligação	≤12 horas
Condições ambientais	
Temperatura	-40 a 50 °C
Humidade	10 a 90 % h.r.e.l.
Pressão	700 a 1300 hPa
Influência da temperatura	
Ponto zero	≤±5 ppm
Sensibilidade	≤±5 % do valor de medição
Influência da humidade	
Ponto zero	≤±0,1 ppm/% h.r.e.l.
Sensibilidade	≤±0,2 % do valor de medição/% h.r.e.l.
Gás de calibragem	NH <sub>3</sub>
Garrafa de gás de ensaio (58 l) 100 ppm NH <sub>3</sub> , N.º de encomenda 68 10 387	
Vida útil esperada do sensor	>2 anos

### 2 Outras informações

Consultar as instruções de uso gerais 90 23 657 e o site [www.draeger.com](http://www.draeger.com) ou pedir ao representante competente da Dräger.

### 3 Sensibilidades transversais

Gás/vapor	Símbolo químico	Concentração	Indicação em ppm NH <sub>3</sub>
Bióxido de enxofre	SO <sub>2</sub>	20 ppm	sem influência
Cloreto de hidrogénio	HCl	20 ppm	≤15 (-)
Cloro	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	≤30 (-)
Dióxido de carbono	CO <sub>2</sub>	10 vol.-%	sem influência
Dióxido de nitrogénio	NO <sub>2</sub>	20 ppm	≤10 (-)
Etanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	≤40
Etileno	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	sem influência
Fosfina	PH <sub>3</sub>	1 ppm	≤2
Hidrogénio	H <sub>2</sub>	1000 ppm	≤4
Metano	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	sem influência
Monóxido de carbono	CO	1000 ppm	sem influência
Monóxido de nitrogénio	NO	20 ppm	≤10
Ozono	O <sub>3</sub>	0,5 ppm	sem influência
Sulfureto de hidrogénio	H <sub>2</sub> S	20 ppm	≤70

(-) sinal negativo do desvio

Os valores indicados na tabela são valores de referência e aplicam-se a sensores novos. Os valores indicados podem oscilar entre ±30 %. O sensor também pode ser sensível a outros gases (pedir dados à Dräger). As misturas de gases podem ser indicadas como soma de todos os componentes. Os gases com uma sensibilidade negativa podem anular uma indicação positiva de NH<sub>3</sub>. Deve verificar-se se existem misturas de gases.

### Indicações sobre calibragem

### CUIDADO

Perigo para a saúde. Não inale o gás de ensaio. Observe rigorosamente as indicações de perigo referidas nas fichas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do aparelho de medição de gases Dräger! Para a determinação dos intervalos de calibragem deverão ser observados os respectivos regulamentos nacionais.

DrägerSensor é uma marca da Dräger registrada na Alemanha.

## ru - Руководство по эксплуатации

### ВНИМАНИЕ

Данные инструкции по эксплуатации являются дополнением к Руководству по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger. При любом использовании сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать Руководство по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger, а также общего Руководства по эксплуатации 90 23 657.

### 1 Назначение

Для использования в газоизмерительных приборах фирмы Dräger. Для контроля концентрации NH<sub>3</sub> (аммиака) в окружающем воздухе. Сенсор не предназначен для контроля постоянного присутствия концентрации NH<sub>3</sub>.

Максимальная концентрация	0 - 300 ppm NH <sub>3</sub>
Линейность	4 ppm
Решение	1 ppm
Время отклика, t <sub>0...50</sub>	≤10 segundos a 20 °C
Погрешность измерения	≤±3 % do valor de medição
Граница измерения	Deriva de longa duração a 20 °C
Погрешность	≤±5 ppm/no
Скорость	≤±2 % do valor de medição/mês
Время жизни	≤12 horas
Условия окружающей среды	Condições ambientais
Температура	-40 a 50 °C
Влажность	10 a 90 % h.r.e.l.
Давление	700 a 1300 hPa
Влияние температуры	10 - 90 % отн.влажн.
Влияние влажности	700 - 1300 гПа
Точка нуля	100 ppm
Чувствительность	≤±2 % измеренного значения
Время разогрева	≤12 часов
Рабочие условия окружающей среды	10 - 90 % отн.влажн.
Температура	≤40 ... 50 °C
Влажность	≤5 ppm
Давление	≤1000 hPa
Влияние температуры	≤5 ppm
Влияние влажности	≤0,1 ppm/% отн.влажн.
Точка нуля	≤5 ppm
Чувствительность	≤±5 % измеренного значения
Граница измерения	≤±0,2 % измеренного значения/% отн.влажн.
Сенсор	NH <sub>3</sub>
Гарантийный срок	2 anos

### 2 Outras informações

Consultar as instruções de uso gerais 90 23 657 e o site [www.draeger.com](http://www.draeger.com) ou pedir ao representante competente da Dräger.

### 3 Sensibilidades transversais

см. общее руководство по эксплуатации 90 23 657 и сайт [www.draeger.com](http://www.draeger.com), или запросите у вашего дилера Dräger

### 3 Перекрестная чувствительность

Газ/пар	Хим. формула	Концентрация	Показания в ppm NH <sub>3</sub>
Бром	Br <sub>2</sub>	20 ppm	sem influência
Хлор	Cl <sub>2</sub>	20 ppm	≤15 (-)
Хлор	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	≤30 (-)
Диоксид углерода	CO <sub>2</sub>	10 vol.-%	sem influência
Диоксид углерода	CO <sub>2</sub>	20 ppm	≤10 (-)
Ацетилен	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	не влияет
Диоксид углерода	CO <sub>2</sub>	10 об. %	не влияет
Оксид углерода	CO	1000 ppm	не влияет
Метан	CH <sub>4</sub>	0,9 об. %	не влияет
Квасцы	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	sem influência
Моноксид углерода	CO	1000 ppm	sem influência
Моноксид углерода	CO	20 ppm	≤10
Окись азота	NO <sub>2</sub>	20 ppm	≤10 (-)
Окись азота	NO <sub>2</sub>	20 ppm	≤10
Сероводород	H <sub>2</sub> S	20 ppm	≤70
Сероводород	H <sub>2</sub> S	20 ppm	≤70
Окись азота	NO	20 ppm	≤10
Водород	H <sub>2</sub>	1000 ppm	≤4

(-) отрицательное отклонение

В таблице приведены стандартные значения, которые справедливы для новых сенсоров. Указанные значения могут изменяться в пределах ±30 %. Сенсор может обладать чувствительностью и к другим газам (информация по запросу в Dräger). Газовые смеси можно рассматривать как сумму всех компонент. Газы с отрицательной перекрестной чувствительностью могут уменьшать показания сенсора NH<sub>3</sub>. Следует выполнить проверку наличия смеси газов.

### 4 Замечания по калибровке

### ВНИМАНИЕ

Опасность для здоровья. Не выдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger! Соблюдайте государственные нормативы по интервалам между калибровками.

© DrägerSensor er et i Tyskland registreret mærke af Dräger.

© Dräger Sensor - торговая марка Dräger, зарегистрированная в Германии.

## da - Brugsanvisning

### FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er en suppler til brugsanvisningen for det pågældende Dräger gasmåleapparat. Enhver håndtering af sensoren forudsætter ingående kendskab og hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte Dräger gasmåleapparat samt til den generelle brugsanvisning 90 23 657.

### 1 Anvendelse

Til bruk i Dräger gasmåler. Til overvågning af NH<sub>3</sub> (ammoniak)-koncentrationen i den omgivende luft. Sensoren egner sig ikke til at overvåge en vedvarende

Måleområde	0 til 300 ppm NH <sub>3</sub>
Påvisningsgrænse	4 ppm
Oplosning	1 ppm
Reaktionstid, t <sub>0...50</sub>	≤10 sekunder ved 20 °C
Malenøjagtighed	≤3 % af måleværdien
Langtidsdrift ved 20 °C	≤±5 ppm/år
Pørlpunkt	≤±2 % af måleværdien/måned
Følsomhed	≤12 timer
Omgiveelsesbetingelser	
Temperatur	-40 til 50 °C
Luftfugtighed	10 til 90 % r.f.
Tryk	700 til 1300 hPa
Temperaturpåvirkning	
Nulpunkt	≤±5 ppm
Sensitivitet	≤±2 % af måleværdien/måned
Innoplstid	≤12 timer
Omgivevnadsbetingelser	
Temperatur	-40 til 50 °C
Fuktighed	10 til 90 % relativ luftfuktighed
Tryk	700 till 1300 hPa
Temperaturpåverkan	
Nulpunkt	≤±5 ppm
Känslighet	≤±5 % av målevärde/månad
Inkomringstid	≤12 timmar
Omgivevnadsbetingelser	
Temperatur	-40 till 50 °C
Fuktighet	10 till 90 % relativ luftfuktighet
Tryck	700 till 1300 hPa
Temperaturpåverkan	
Nulpunkt	≤±0,1 ppm/% relativ fuktighet
Sensitivitet	≤±0,2 % av målevärde/% relativ luftfuktighet
Kalibreringsgas	NH <sub>3</sub>
Prøvegasflaske (58 l) 100 ppm NH <sub>3</sub> , bestillingsnr. 68 10 387	
Sensoren forventes levetid	>2 år

### 2 Yderligere informationer

Se generelle brugsanvisning 90 23 657 og på [www.draeger.com](http://www.draeger.com) eller kontakt din forhandler for Dräger.

### 3 Tværfølsomheder

Gas/damp	Kjemisk symbol</